


Der dritte linke Laufgang

Am dritten Abschnitt des linken Laufgangs werden zwei 2-cm-Vierlingsflaks samt LED-Kabel angebracht. Der Laufgang und ein Querträger werden am Rumpf befestigt.



Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
103A	dritter Abschnitt des linken Laufgangs	ABS
103B	zwei 2-cm-Vierlingsflaks C/38	ABS
103C	Querträger	Gussmetall
103D	Unterbau der Vierlingsflak (für „T5“)	ABS
103E	Unterbau der Vierlingsflak (für „T4“)	ABS
103F	Kabel mit LED („T4“)	Elektronikteil
103G	Kabel mit LED („T5“)	Elektronikteil


Hinweis: Die beiden Unterbauten 103D und 103E unterscheiden sich durch die Struktur ihrer Unterseite voneinander (siehe Pfeile).




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
AM	4 + 1	2,6 x 5 mm


SCHRITT 1 > Montage des dritten linken Laufgangs




- 1** Verbinden Sie den Stecker vom LED-Kabel **103F** mit dem „LD“-Port der Testplatine **1D**. Nach erfolgreichem Funktionstest der LED trennen Sie den Stecker wieder vom Port der Platine und wiederholen Sie den Test mit dem LED-Kabel **103G**.




- 2** Legen Sie den dritten Abschnitt vom linken Laufgang **103A**, eine Vierlingsflak **103B**, den Unterbau der Vierlingsflak **103E** und das LED-Kabel **103F** (mit der Stecker-Beschriftung „T4“) auf Ihre Arbeitsplatte.




- 3** Die LED des Kabels **103F** wird von unten in die Aussparung des Laufgangs **103A** eingefügt. Auf der LED platzieren Sie die Vierlingsflak **103B**, wie es das Foto zeigt.




- 4** Drehen Sie die Baugruppe um und halten Sie dabei die Flak in Position. Befestigen Sie den Unterbau **103E** am Laufgang **103A**, indem Sie seine Aufnahmen an den Zapfen des Unterbaus befestigen, wie abgebildet.




- 5** Fügen Sie die LED des Kabels **103G** (Stecker-Beschriftung: „T5“) von unten in die verbliebene Aussparung des Laufgangs **103A** ein. Auf die LED wird die zweite Vierlingsflak **103B** gesetzt, wie es der Pfeil andeutet. Legen Sie den Unterbau **103D** bereit.



- 6** Befestigen Sie den Unterbau **103D** unter der soeben aufgesetzten Vierlingsflak am Laufgang **103A**.




7 Stellen Sie Ihr Modell auf Ihre Arbeitsplatte. Drücken Sie die Zapfen des Laufgangs **103A** in die Bohrungen des linken Rumpfabschnitts **33A** im Mittschiffsbereich hinein. Achten Sie darauf, die Kabel der beiden LEDs durch die Aussparungen der Bootsnischen zu führen (Pfeile).




8 Verbinden Sie den Stecker „T4“ vom LED-Kabel **103F** mit dem gleichnamigen Port der Platine **102B**. Anschließend wird der Stecker „T5“ vom LED-Kabel **103G** mit dem gleichnamigen Port der Platine verbunden, wie abgebildet.

SCHRITT 2 > Anbringen des Querträgers



1 Nehmen Sie den Querträger **103C** und setzen Sie ihn auf die beiden Winkel **84F** und **85D**, wie es die Pfeile andeuten.



2 Befestigen Sie den Querträger **103C** mit je zwei Schrauben **AM** an den beiden Winkeln, wie abgebildet.

DAS BAUERGEBNIS



Auf der linken Rumpfseite ist ein weiterer Laufgang befestigt. Die beiden Kabel der Geschütz-LEDs sind mit einer Platine verbunden. Ein Querträger ist an der Rumpfstruktur angebracht.