


DIE BEDIENPLATTE

An der Bedienplatte montieren Sie zwei Anzeigen, diverse Drehschalter und Sicherungen, einen Schallgeber, einen Schmiermittelbehälter, einen Türknauf und zwei Schalter.



Ihre Bauteile im Überblick


Teil	Name	Material
5A	Bedienplatte	Druckguss
5B	Führerstandsdecke	ABS
5C	zwei Anzeigen für Motorstrom und Spannung	ABS
5D	Schallgeber	ABS
5E	Schmiermittelbehälter	ABS
5F	Schalter für die Loklaterne	ABS
5G	Sicherung (eine als Ersatz)	ABS
5H	Sicherungen	ABS
5J	Sicherungen	ABS
5K	Steckdose (eine als Ersatz)	ABS
5L	Türknauf (einer als Ersatz)	ABS
5M	zehn Elektrodrehschalter	ABS
5N	zwei Elektrodrehschalter (einer als Ersatz)	ABS
6R	Anzeige für Motorstrom	ABS

Hinweis 1: Sie haben mit dieser Ausgabe ein Extra-Tütchen erhalten, das mit „Neue Nr. 05B, 05G, 05H, 05J, 05K, 05N und 06R“ beschriftet ist. Verwenden Sie bitte unbedingt die in diesem Tütchen enthaltenen Bauteile.


Hinweis 2: Das Bauteil 6R wird erst mit der Ausgabe 6 verwendet.

Hinweis 3: Es gibt kein Bauteil 5L.


SCHRITT 1 Arbeiten an der Bedienplatte




- 1** Legen Sie die fünf Gießäste mit den Anzeigen **5C**, den Steckdosen **5K**, den Türknaufen **5L** und den Elektrodrehschaltern **5M** und **5N** auf Ihre Arbeitsplatte.




- 2** Trennen Sie die beiden Anzeigen **5C** und die zehn Elektrodrehschalter **5M** mit einer Cutterklinge vorsichtig von den Gießästen, wie es das Foto zeigt.




- 3** Von den drei Gießästen mit den zwei Teilen trennen Sie jeweils eine Steckdose **5K**, einen Türknauf **5L** und einen Elektrodrehschalter **5N** ab. Das jeweils andere Teil dient als Ersatz.




- 4** Legen Sie die Bedienplatte **5A** auf Ihre Arbeitsplatte. Daneben platzieren Sie eine Sicherung **5G** und einen Türknauf **5L**.




- 5** Geben Sie etwas Sekundenkleber auf die Zapfen der Sicherung **5G** und des Türknaufs **5L** und fixieren Sie die Teile an der Bedienplatte **5A**, wie es das Foto zeigt.




- 6** Legen Sie neben der Bedienplatte **5A** den Schmiermittelbehälter **5E** und die Steckdose **5K** bereit.




- 7** Kleben Sie den Schmiermittelbehälter **5E** und die Steckdose **5K** im unteren Bereich der Bedienplatte **5A** fest.




- 8** Platzieren Sie acht Elektrodrehshalter **5M** neben der Bedienplatte **5A**.




- 9** Drehen Sie einen der Elektrodrehshalter **5M** um: Die Vertiefung an seiner Unterseite (brauner Pfeil) nimmt den kleinen Zapfen neben dem Loch der Bedienplatte **5A** auf (blauer Pfeil).




- 10** Geben Sie etwas Sekundenkleber auf die Zapfen von drei der Elektrodrehshalter **5M** und kleben Sie diese oberhalb des großen Spalts auf der Bedienplatte **5A** fest.




- 11** Weiter unten an der Bedienplatte **5A** werden die fünf anderen Elektrodrehshalter **5M** mit etwas Sekundenkleber festgeklebt, wie abgebildet.




- 12** Drehen Sie die Bedienplatte **5A** um und legen Sie die jeweils zu einem großen Bauteil zusammengefassten Sicherungen **5H** und **5J** bereit.




- 13** Geben Sie etwas Sekundenkleber auf den Rand der beiden Bauteile **5H** und **5J** und kleben Sie diese so von hinten an der Bedienplatte **5A** fest, dass die Sicherungen in den Öffnungen der Platte sitzen – siehe auch nächstes Foto.




- 14** Drehen Sie die Bedienplatte **5A** wieder um und legen Sie die beiden Anzeigen **5C** bereit. Versehen Sie die zwei Zapfen an der Rückseite der ersten Anzeige mit Sekundenkleber und fügen Sie sie in die beiden Bohrungen ganz oben an der Bedienplatte ein, wie angedeutet.



- 15** Die zweite Anzeige **5C** wird unterhalb der ersten an der Bedienplatte **5A** festgeklebt, wie es das Foto zeigt.




- 16** Legen Sie den Schallgeber **5D**, den Schalter für die Loklaterne **5F**, zwei Elektrodrehschalter **5M** und den Elektrodrehschalter **5N** bereit. Beachten Sie, dass der Elektrodrehschalter **5N** keinen Zapfen an seiner Unterseite hat und auf der runden, erhabenen Fläche der Bedienplatte **5A** festgeklebt wird, auf die der Pfeil weist.



- 17** Kleben Sie den Schallgeber **5D**, den Schalter für die Loklaterne **5F**, die zwei Elektrodrehschalter **5M** und den Elektrodrehschalter **5N** an der Bedienplatte **5A** fest.

DAS BAUERGBNIS



An der Bedienplatte sind diverse kleine Bauteile montiert. Die Anzeige für den Motorstrom **6R** wird mit der 6. Bauanleitung verbaut, die Führerstandsdecke **5B** mit der 7. Bauanleitung. Bewahren Sie beide Teile so lange gut auf.